

JAÉN: DEFENSORÍA DEL PUEBLO SUPERVISA ESTADO DEL AEROPUERTO FERNANDO BELAUNDE TERRY Y EXIGE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO AÉREO

- *Inspección se realizó junto a autoridades nacionales y locales para verificar el estado de la pista, los trabajos de mantenimiento programados y las condiciones de seguridad para la reanudación y continuidad de los vuelos.*

La Defensoría del Pueblo realizó una visita de supervisión al Aeropuerto Fernando Belaunde Terry – Jaén, con el objetivo de verificar el estado actual de la pista de aterrizaje, los trabajos de mantenimiento programados y las condiciones de seguridad necesarias para garantizar la reanudación y continuidad del servicio aéreo en la provincia.

La supervisión se desarrolló con la participación de la congresista de la República Silvia Monteza Facho, el alcalde de la provincia de Jaén, alcalde del distrito de Bellavista y otras autoridades nacionales y locales, como parte de una acción articulada orientada a proteger los derechos de las personas usuarias del transporte aéreo.

Durante el recorrido por las instalaciones del aeropuerto, se constató que la pista de aterrizaje presenta fisuras en algunos tramos. Asimismo, se verificó que, de los diez (10) paños de asfalto reparados, solo los paños 1 y 3 cuentan actualmente con sistema de drenaje, situación que podría generar riesgos adicionales ante la presencia de lluvias. De igual manera, se evidenció la existencia de filtraciones de agua en el techo del local de embarque, lo que afecta las condiciones de seguridad y atención a los pasajeros.

Frente a estos hallazgos, el presidente de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC) informó que, en un plazo aproximado de diez (10) días, se iniciarán los trabajos de mantenimiento correspondientes, los cuales incluirán la implementación de sistemas de drenaje en los paños de asfalto restantes. Preciso además que las labores se ejecutarán de manera continua, dado que se contará con una máquina de asfalto en frío para garantizar la adecuada intervención de la pista.

Respecto a las filtraciones en el techo del local de embarque, el funcionario indicó que estas se habrían originado por los fuertes vientos registrados durante la última semana, los cuales levantaron parte de la estructura de cobertura. No obstante, señaló que ya se vienen realizando las gestiones necesarias para su pronta reparación.

Asimismo, se informó que los trabajos de mantenimiento no afectarán la operatividad del aeropuerto, ya que se ejecutarán en los días en los que no se tiene programado el servicio aéreo, garantizando así la continuidad de los vuelos y la prestación del servicio a la población usuaria.

Finalmente, el Módulo Defensorial de Jaén recomendó a CORPAC a asegurar el estricto cumplimiento de los plazos establecidos para la ejecución de los trabajos de mantenimiento y a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad



de los pasajeros, reiterando que la continuidad del servicio aéreo es fundamental para la conectividad, el desarrollo y el ejercicio de derechos de la población de Jaén.

Jaén, 30 de enero de 2026