



Tras supervisión conjunta

DEFENSORÍA DEL PUEBLO IDENTIFICA PUNTOS CRÍTICOS EN CUENCA DE RÍO LURÍN

Nota de Prensa Nº 045/OCII/DP2018

- ***En tanto, se encontró acumulación de residuos sólidos en río Chillón.***

La Defensoría del Pueblo, junto a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la Administración Local del Agua (ALA) Chillón, Rímac, Lurín y la Sub Gerencia de Riesgos y Desastres de la Municipalidad de Lurín, realizaron una supervisión a las zonas ribereñas del río Lurín, en el tramo comprendido en este distrito, identificando los siguientes puntos críticos:

- **Las Conchitas:** El curso del agua ha originado erosión de la defensa ribereña en el margen izquierdo del río. Aunque se realizan acciones de descolmatación y encausamiento, se requiere mayor cantidad de maquinarias para poder culminar los trabajos.
- **Sector Las Palmas:** Se verificaron invasiones en el margen izquierdo del río. Si bien están realizando trabajo de descolmatación, es necesario intensificarlo por la gran cantidad de desmonte producido por los pobladores que habitan en la faja marginal.
- **Zona El Olivar:** Se hallaron viviendas dentro de la faja marginal y colmatación del río. El ALA advirtió que es una zona vulnerable ante un posible desborde del río.
- **Bocatoma de Lurín:** Se encontró que la municipalidad distrital ha realizado un relleno de piedras como protección momentánea ante un posible aumento del caudal. No obstante, es una protección bastante débil, ante cualquier eventualidad.
- **Zona El Platanal Alto:** Se identificó colmatación del cauce y que se trata de una zona vulnerable a las invasiones debido a que no existe delimitación de los hitos del margen izquierdo.

Ante estos hallazgos, la Defensoría del Pueblo recomendó a las autoridades competentes impulsar acciones que permitan revertir toda situación de riesgo para la población como la adquisición de maquinaria suficiente para impulsar trabajos de descolmatación; reforzar o construir – según corresponda- defensas ribereñas y no permitir que se invada la faja marginal de los ríos.

Cuencas de los ríos Rímac y Chillón en el Callao

De la misma manera, en coordinación con la Gerencia de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial supervisamos las cuencas de los ríos Rímac y Chillón verificando que en el río Rímac se vienen realizando los trabajos de descolmatación y defensa ribereña por parte de la Municipalidad Provincial y la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso.

Finalmente, en el río Chillón se verificó los trabajos de descolmatación y defensa ribereña que viene realizando el Gobierno Regional del Callao, asimismo se constató la presencia de residuos sólidos (basura doméstica), en la jurisdicción de Ventanilla.

Lima 26 de enero de 2018